

25

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（%）	存储温度（℃）	存储相



*　F -　W -

*　T -　G -

mm